

Druckdaten-Checkliste

Digitaldruck auf Verpackungen · 4-farbig CMYK · ohne Weiß und ohne Sonderfarben

Wir bedrucken Ihre Verpackungen – Kartons, Versandtaschen und Beutel – im 4-Farb-Digitaldruck direkt auf dem Material, ohne Weiß und ohne Sonderfarben. Mit diesen Vorgaben gelingt Ihr Druck auf Anhieb.

Dateiformat

Senden Sie uns Ihre Druckdaten als PDF (Exportvorgabe „Illustrator Standard“ oder PDF/X-4). JPG (unkomprimiert) und PNG sind möglich, dafür entfällt aber unser Druckdatencheck.

Farbmodus CMYK

Wir drucken im 4-Farb-Digitaldruck (CMYK). Legen Sie Ihre Daten im CMYK-Farbraum an. RGB-Daten wandeln wir automatisch um; auf die dabei entstehenden Farbveränderungen haben wir keinen Einfluss.

Keine Sonderfarben

Sonderfarben wie Pantone oder HKS drucken wir nicht. Sie werden in CMYK umgerechnet; eine farbverbindliche Wiedergabe ist dabei nicht möglich. Legen Sie Farben deshalb direkt in CMYK an.

Kein Weißdruck

Weiß wird nicht gedruckt und es gibt keine weiße Unterlegung. Weiße Elemente bleiben unbedruckt und zeigen die Farbe des Materials. Alle Farben liegen direkt auf dem Material und wirken auf braunem Untergrund wie Kraftpapier oder Wellpappe dunkler.

Auflösung

Bilder und Grafiken benötigen mindestens 300 dpi in Druckgröße. Vektorgrafiken sind ideal.

Schriften

Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um. Die Schriftgröße beträgt mindestens 6 pt; auf rauen, faserigen Oberflächen wirken Schriften ab etwa 8 pt deutlich sauberer.

Linienstärken


Die minimale Linienstärke beträgt 0,25 pt (0,09 mm). Negative Linien (hell auf dunklem Grund) benötigen mindestens 0,5 pt (0,18 mm).

Schwarz

Legen Sie Schwarz mit maximal 100 % Farbauftrag an (C0 M0 Y0 K100). Gemischtes Schwarz kann auf rauen, offenen Oberflächen an den Rändern ausbluten.

SO WIRKEN FARBEN OHNE WEISS AUF BRAUNEM MATERIAL

oben: auf weißem Material · unten: auf Kraftpapier oder Wellpappe

					
					
Schwarz K100	Dunkelblau C100 M70 K20	Grün C80 Y100	Gelb Y100	Pastellblau C30	Weiß nicht druckbar

Bildschirmdarstellung zur Orientierung, nicht farbverbindlich. Helle Farben und Weiß heben sich auf braunem Material kaum oder gar nicht ab.



Druckdaten-Checkliste

Digitaldruck auf Verpackungen · 4-farbig CMYK · ohne Weiß und ohne Sonderfarben

Druckvorlage zum Artikel

Zu jedem bedruckbaren Artikel erhalten Sie eine Druckvorlage (Standskizze bzw. Druckbereiche) mit den bedruckbaren Flächen und Maßen. Legen Sie Ihr Layout darin an. Kontur-, Falz- und Stanzlinien bleiben auf einer eigenen Ebene stehen und werden nicht mitgedruckt.

Druckfreier Rand

Halten Sie die in der Druckvorlage gekennzeichneten Ränder frei, etwa an Kanten, Falzen, Nähten und Verschlüssen. Motive, die über Kanten laufen, können sich beim Falten, Befüllen oder Aufrichten versetzen.

Mehrere Druckseiten

Bedrucken wir mehrere Seiten, zum Beispiel Vorder- und Rückseite einer Versandtasche oder Seite A und B eines flachliegenden Kartons, legen Sie alle Seiten in einer gemeinsamen PDF-Datei an: Seite 1 ist die Vorderseite bzw. Seite A, Seite 2 die Rückseite bzw. Seite B.

Farbflächen und Untergrund

Setzen Sie auf kräftige, dunklere Farbtöne und vermeiden Sie große Vollflächen – gerade auf faserigen Untergründen wie Kraftpapier und Wellpappe. Papier und Pappe sind Naturprodukte: Farbton, Oberfläche und Saugverhalten können je Charge schwanken und damit auch die Druckwirkung. Solche Schwankungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unser Tipp

Simulieren Sie den Druck auf braunem Material: Legen Sie unter Ihr Layout eine Ebene mit braunem Hintergrund (z. B. C0 M35 Y55 K25) und stellen Sie die Füllmethode Ihres Layouts von „Normal“ auf „Multiplizieren“. So sehen Sie vorab, wie Ihre Farben ohne Weiß wirken.

VOR DEM VERSAND PRÜFEN

- | | |
|---|---|
| ☐ PDF-Datei, je Druckseite eine Seite | ☐ Linien ab 0,25 pt, negativ ab 0,5 pt |
| ☐ CMYK, keine Sonderfarben | ☐ Schwarz als C0 M0 Y0 K100 |
| ☐ kein Weiß im Layout eingeplant | ☐ Layout innerhalb der bedruckbaren Flächen |
| ☐ Schriften in Pfade umgewandelt (ab 6 pt) | ☐ druckfreie Ränder eingehalten |
| ☐ Bilder mit mindestens 300 dpi | ☐ Kontur-, Falz- und Stanzlinien auf eigener Ebene |